Fragen- und Antwortkatalog:

Nr.	Fragen	Antworten
1.	13.10.2026 I 12:38 Uhr Betrifft Position 1.5.13 Hier fehlt die Angabe des konkreten Durchmessers. Wir bitten Sie daher, die entsprechenden Positionen gemäß den Vorgaben der VOB zu spezifizieren.	14.10.2026 I 08:45 Uhr Es handelt sich um Wärmedämmkappen für Geradesitzarmaturen DN 50.