Analyse Aufmaß / Reinigungshäufigkeit
Glas- und Rahmenreinigung

IKK classic, Ringstraße 52, 32427 Minden

Etage	Raumgruppe / -bezeichnung	Raum-Nr.	Reinigungs-klasse	Turnus Oberfl.	Anzahl Fenster /Türen	Reinigungfläche qm (Lichte Bauöffnung / einseitig gemessen)	Bemerkungen
U1	Materiallager	U1011	K1	2	5 Fenster/1 Tür	8,12	
U1	Hausmeisterbüro/-werkstatt	U1016	K1	2	8 Fenster	9,32	
EG	Windfang	EG001	K1	2	1 Windfanganlage	29,72	
EG	Windfang	EG001	K2	2	1 Windfanganlage	29,72	
EG	Büro	EG002	K1	2	79 Fenster	128,91	
EG	Büro	EG003	K1	2	8 Fenster	13,28	
EG	Büro	EG004	K1	2	23 Fenster	35,56	
EG	Büro	EG005	K1	2	18 Fenster	26,64	
EG	Vorraum WC Herren	EG007	K1	2	1 Fenster	1,21	
EG	WC Herren	EG008	K1	2	1 Fenster	1,06	
EG	Vorraum WC Damen	EG009	K1	2	2 Fenster	1,98	
EG	WC Damen	EG010	K1	2	2 Fenster	2,07	
EG	Flur/Treppenhaus	EG011	K1	2	2 Fenster/2 Türen	9,13	
EG	WC barrierefrei	EG014	K1	2	1 Fenster	1,69	
O1	Flur/Treppenhaus	O1001	K1	2	8 Fenster/1 Tür	16,55	
O1	Flur	O1002	K1	2	14 Fenster	15,45	
O1	Büro	O1003	K1	2	6 Fenster/1 Tür	12,89	
O1	Büro	O1004	K1	2	3 Fenster/1 Tür	7,26	
O1	Büro	O1005	K1	2	9 Fenster	17,61	
O1	Technikraum	O1006	K1	2	2 Fenster/1 Tür	6,83	
O1	Büro	O1007	K1	2	8 Fenster	15,99	
O1	Büro	O1008	K1	2	17 Fenster/1 Tür	33,74	
O1	Garderobe	O1009	K1	2	3 Fenster/1 Tür	11,67	
O1	Veranstaltungsraum	O1010	K1	2	13 Fenster/1 Tür	28,40	
O1	Veranstaltungsraum/Sozialraum	O1011	K1	2	14 Fenster	27,58	
O1	Küche	O1012	K1	2	3 Fenster	5,93	
O1	Materiallager	O1013	K1	2	3 Fenster	5,74	
O1	WC Herren	O1016	K1	2	2 Fenster	1,81	
O1	WC Damen	O1018	K1	2	2 Fenster	1,87	
O2	Flur/Treppenhaus	O2001	K1	2	7 Fenster/1 Tür	15,34	
O2	Flur	O2002	K1	2	16 Fenster	19,76	
O2	Büro	O2003	K1	2	4 Fenster	7,96	
O2	Büro	O2004	K1	2	12 Fenster	23,66	
O2	Büro	O2005	K1	2	10 Fenster	18,24	
O2	Büro	O2006	K1	2	5 Fenster/1 Tür	16,85	
O2	Büro	O2007	K1	2	5 Fenster	9,89	
O2	Büro	O2008	K1	2	4 Fenster	8,08	
O2	Büro	O2009	K1	2	3 Fenster	6,00	
O2	Büro	O2010	K1	2	7 Fenster	12,01	
O2	Büro	O2011	K1	2	9 Fenster/1 Tür	12,95	
O2	Büro	O2012	K1	2	5 Fenster	9,84	
O2	Materiallager	O2013	K1	2	3 Fenster/1 Tür	6,01	
O2	Reinigung	O2015	K1	2	2 Fenster	3,83	
O2	WC Herren	O2017	K1	2	2 Fenster	1,79	
O2	WC Damen	O2019	K1	2	2 Fenster	1,85	
O3	Flur/Treppenhaus	O3001	K1	2	5 Fenster/1 Tür	6,22	
O3	Ehemalige Hausmeisterwohnung	O3003	K1	2	1 Fenster	0,73	Leerstand
O3	Ehemalige Hausmeisterwohnung	O3004	K1	2	12 Fenster/Oberlichter	8,99	Leerstand
O3	Ehemalige Hausmeisterwohnung	O3005	K1	2	1 Fenster	1,89	Leerstand

IKK classic
© Alle Rechte vorbehalten

O3	Ehemalige Hausmeisterwohnung	O3007	K1	2	1 Fenster	2,03	Leerstand
O3	Ehemalige Hausmeisterwohnung	O3008	K1	2	1 Fenster	2,06	Leerstand
O3	Ehemalige Hausmeisterwohnung	O3009	K1	2	1 Fenster	1,87	Leerstand
O3	Ehemalige Hausmeisterwohnung	O3010	K1	2	1 Fenster	1,88	Leerstand
O3	Ehemalige Hausmeisterwohnung	O3011	K1	2	14 Fenster	17,60	Leerstand

Gesamt	**725,06 m²**

Kalkulation
IKK classic
Ringstraße 52
32427 Minden

Leistungsart: Glas- und Rahmenreinigung

RK	Gesamt m²	x RF / Jahr	= m² / Jahr
K1	695,34	2	1.390,68
K2	29,72	2	59,44
Gesamt m²	**725,06**		**1.450,12**

Legende:

1 x in 4 Jahren	1 x in 4 Jahren
2 x in 4 Jahren	2 x in 4 Jahren
2	2 x jährlich
1	1 x jährlich

© Alle Rechte vorbehalten