

Anlage 4

Probenliste

Proj.-Nr./Bez.: 3036.25 An den Gärtnerhöfen, BS

Anlage 4Proben zur abfalltechnischen Beurteilung

Bezeichnung	Zusammensetzung / Bereich	hergestellt aus (KB / KRB-Nr.)
<u>Asphalt:</u>		
P 1.1	Am Lehmanager	1.1
P 2.1	An den Gärtnerhöfen	2.1
P 6.1	An den Gärtnerhöfen	6.1
P 9.1	An den Gärtnerhöfen	9.1
<u>Beton:</u>		
MP 2	Gosse und Parkplatz(nördlich), Pflasterklinker	3.1 + 5.1 + 7.1 + 8.1
MP 3	Gehweg, Beton	4.1 + 10.1
<u>Tragschicht:</u>		
MP 1	Fahrbahn (Am Lehmanager) Kies und Sand	1.2 + 1.3 + 1.4
MP 4	Gehweg und Parkplatz(nördlich), Magerbeton	4.2 + 8.2 + 10.2
MP 5	Gosse, Beton	3.2 + 3.3 + 7.2
MP 6	Fahrbahn und Parkplatz(nördlich), Schotter	2.2 + 5.3 + 6.2 + 9.2
MP 10	Parkplatz(südlich)	11.2 + 11.3 + 12.2 + 12.3
<u>Aufschüttung:</u>		
MP 7	Gesamte Strecke, Sand	2.3 + 3.4 + 4.3 + 5.2 + 5.4 + 6.3 + 7.3 + 8.3 + 9.3 + 9.4 + 10.3
MP 11	Parkplatz(südlich)	11. 4 + 12.4
<u>Natürlicher Böden:</u>		
MP 8	Lösslehm	2.4 + 3.5 + 4.4 + 5.5 + 6.4 + 7.4
MP 9	Boden Verdachtsfläche	10.5 + 10.6 + 10.7 + 10.8